


INFORME MES DE MAYO 2025

Durante el mes de mayo se trabajó en el cometido **“Reductores de velocidad: Creación de base de datos de reductores de velocidad, el cual debe contar número de resalto por calles y avenidas, ubicación donde se ubican, estado de conservación, a fin de realizar la reparación y cambio según corresponda, sector poniente de la comuna”**

El Catastro fue realizado en la **Villa Centenario** y cuenta con la cantidad total de 06 Reductores que están emplazados en las siguientes calles:

- Calle Las Achiras
- Calle Las Añañucas
- Calle Los Crisantemos
-

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico de reductores de Velocidad de la villa antes señalada. **Cabe señalar que la totalidad de los resaltos se encuentran en buen estado con sus pernos de anclaje en buenas condiciones al igual que su estructura.**



RESALTOS DE VELOCIDAD
VILLA CENTENARIO

04

DIRECCIÓN	CANTIDAD RESALTOS
[REDACTED]	1
[REDACTED]	1
[REDACTED]	1
[REDACTED]	1
[REDACTED]	1
[REDACTED]	1
[REDACTED]	6

LAS ACHIRAS FRENTE 1129



1129 Las Achiras
Padre Hurtado

LAS AÑAÑUCAS FRENTE 1124



1124 Las Añañucas
Padre Hurtado

LAS AÑAÑUCAS




Las Añañucas
Padre Hurtado

LAS AÑAÑUCAS FRENTE AL 1196



1196 Las Añañucas
Padre Hurtado

LOS CRISANTEMOS FRENTE AL 2461



2461 Los Crisantemos
Padre Hurtado

LOS CRISANTEMOS FRENTE AL 2431



2431 Los Crisantemos
Padre Hurtado