


## INFORME MES DE JUNIO 2025

Durante el mes de JUNIO trabajó en el cometido "**Pasos Peatonales (Paso de Cebra): Identificar los pasos peatonales de las avenidas, calles y pasaje de la comuna de la requieran pintura, la base de datos debe contener, dirección donde se encuentra emplazado, estado y fotografía del antes y después de la intervención, sector poniente de la comuna**"

### Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:

- San Ignacio- José Victorino Lastarria
- Los Zorzales frente al 889, valle del trébol
- San Ignacio – Los Jesuitas
- San Ignacio- el Roble Villa Padre Hurtado II
- Calle el Roble- San Ignacio Villa El Roble
- Los Zorzales frente al 1498, valle El Trébol

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico de las reparaciones antes señaladas



*ely*

**SAN IGNACIO - JOSE VICTORINO LASTARRIA**



6 de junio de 2025  
31 José Victorino Lastarria  
Padre Hurtado



6 de junio de 2025  
38 José Victorino Lastarria  
Padre Hurtado

**LOS ZORZALES FRENTE AL 889 VILLA VALLE DEL TREBOL**



9 de junio de 2025  
889 Los Zorzales  
Padre Hurtado



9 de junio de 2025  
889 Los Zorzales  
Padre Hurtado

**SAN IGNACIO - LOS JESUITAS**



5 de junio de 2025  
17 San Ignacio Int  
Padre Hurtado



5 de junio de 2025  
& Los Jesuitas  
Padre Hurtado

**AVDA SAN IGNACIO- EL ROBLE VILLA PADRE HURTADO II**



4 de junio de 2025  
927 Avenida San Ignacio  
Padre Hurtado



4 de junio de 2025  
927 Avenida San Ignacio  
Padre Hurtado

**CALLE EL ROBLE - SAN IGNACIO VILLA EL ROBLE**



5 de junio de 2025  
1687 El Roble  
Padre Hurtado



5 de junio de 2025  
1687 El Roble  
Padre Hurtado

**CALLE LOS ZORZALES FRENTE AL 1498 VILLA VALLE EL TREBOL**



11 de junio de 2025  
1498 Los Zorzales  
Padre Hurtado



## INFORME FINAL 2025

**Durante la ejecución del contrato y del cometido asignado "Pasos Peatonales (Paso de Cebra):** Identificar los pasos peatonales de las avenidas, calles y pasaje de la comuna de la requieran pintura, la base de datos debe contener, dirección donde se encuentra emplazado, estado y fotografía del antes y después de la intervención, sector poniente de la comuna" **Se realizaron las reparaciones en las siguientes villas:**

### MARZO:

- Avda. el Trébol frente al Colegio Luis Pasteur
- Avda. el Trébol frente al N° 835
- Marie Curie frente al 480
- Luis Pasteur con Marie Curie
- Luis Pasteur frente al N° 520
- Avda. el Trébol frente al N° 300

### ABRIL:

- Estero Yali frente al 1709
- Psje estero frio frente al N° 1752
- Psje Estero frio frente al N° 1744
- José Luis Caro frente casa de ejercicios San Ignacio de Loyola
- Avda. Río Aconcagua frente al N° 950
- Avda. san Ignacio con Calle Guacolda

### MAYO:

- Juan Wesley frente colegio Fco. de Aguirre
- Camino Melipilla con Tercera Avda.
- Calle Manuel Plaza frente al N° 1236
- Calle Manuel Plaza Frente al N° 1282
- Avda. El Manzano frente al 1741
- Avda. El Manzano frente al 351
- Calle Manuel Plaza frente al N° 1268

### JUNIO:

- San Ignacio- José Victorino Lastarria
  - Los Zorzales frente al 889, valle del trébol
  - San Ignacio – Los Jesuitas
  - San Ignacio- el Roble Villa Padre Hurtado II
  - Calle el Roble- San Ignacio Villa El Roble
  - Los Zorzales frente al 1498, valle El Trébol
- 