

IGNACIO ANTONIO NAVARRO DONOSO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 61

RUT:

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

Fecha: 05 de Junio de 2026

**Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Domicilio: SAN ALBERTO HURTADO3295, PADRE HURTADO**

Rut: 69.261.400- 3

Por atención profesional:

MECANICA AUTOMOTRIZ MES DE MAYO 2026	943.953
Total Honorarios: \$:	943.953
15.25 % Impto. Retenido:	143.953
Total:	800.000

Fecha / Hora Emisión: 05/06/2026 15:15



2005650200061D7476F2

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202606051515

Fecha / Hora Impresión: 05/06/2026 15:15



DIRECCIÓN DE SALUD
Unidad de Gestión de Personas

PADRE HURTADO, 05 de junio 2026.

CERTIFICADO

El Director de Salud de la Municipalidad de Padre Hurtado, certifica conformidad de los servicios prestados por el personal a honorarios durante el mes de **MAYO 2026**, según el siguiente detalle:

- ✓ DECRETO ALCALDICIO AUTORIZA CONTRATO N°1508 DE FECHA 24/04/2026
- ✓ DECRETO ALCALDICIO AUTORIZA CONTRATO N°1762 DE FECHA 13/05/2026
- ✓ BOLETA N°61 \$943.953.-

NOMBRE Y RUT	PROFESIÓN U OFICIO	COMETIDO
IGNACIO ANTONIO NAVARRO DONOSO RUN N°	Mecánica automotriz	<ul style="list-style-type: none">• Mantenimiento preventivo de flota vehicular de la Dirección de Salud: cambios de aceite, cambios de filtros de bencina, aceite, aire, cambios de correas de accesorios, cambios de neumáticos, cambios de pastillas de frenos, cambios de balatas, cambios de ampollitas, cambios de discos de frenos etc., cuando corresponda.• Mecánica automotriz en general, cambios de embrague, cambio de rodamiento de maza, motor de partida, alternador, cambio de piezas de motor en general, cuando corresponda.• Inspección y revisión de niveles, frenos, sistemas de suspensión y estado de neumáticos de las ambulancias para garantizar traslados seguros.• Asistencia técnica ante fallas mecánicas inesperadas en los distintos centros de Salud de la comuna.

Atentamente,

ALEX GARCÍA LEIVA
DIRECTOR DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

AGL/erp.

Distribución: - Archivo Dirección de Salud

TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO 2026



3

Nombre: Ignacio Antonio Navarro Donoso

Rut:

Fecha entrega: 04/06/2026

Correo: ignacio.antonio.jesus@gmail.com


Marca: MITSUBUSHI FUSO	PPU: FTRT65
Modelo: Rosa	AÑO: 2013
Kilometraje: 263.198	
Trabajos realizados: <ul style="list-style-type: none">- Conductor informa que el vehículo al tomar temperatura ,se calienta el piso al punto de quemarse los pies por lo que se le adapta un cubre piso ya que el del vehiculo estaba en mal estado.- revisión completa de luces y niveles.	
	

Marca: HYUNDAI H1
Kilometraje:179.888

PPU: LXDB91
Año: 2020

Trabajos realizados:

- Cambio de aceite, filtro de aceite.
- revisión completa de luces y niveles.
- Revisión de tren delantero.




Marca: MITSUBISHI
Modelo: FUSO



PPU: FTRT65
Año: 2013

Trabajos realizados:


- Vehiculo con problemas en chapa de puerta lado piloto por lo que se desarmar para revisar.
- Chapa con desgaste en su interior por lo que se realiza una reparación provisoria.



5

Marca: Mercedes sprinter Kilometraje: 256.459	PPU: JHFS46
<p>Trabajos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none">- Se cambia tarro de DPF- Se cambia sensor de oxigeno.- Se cambia sensor del diferencial de presión.- Se cambia sensor de termostato.- Sensor de DPF.- Cambio de aceite y filtro. <p>Solo aceite y filtro cambiado son nuevos ya que lo demás mencionado fueros sacados de vehiculo dado de baja.</p> <div data-bbox="316 934 738 1270"></div> <div data-bbox="771 934 1209 1270"></div>	

Marca: VOLKSWAGEN Kilometraje: MODELO: DELIVERY	PPU: PGHC67 Año:
--	-----------------------------------

<p>Trabajos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vehiculo con problemas en sus baterías, anteriormente el vehiculo tenia problemas en su cableado por lo que consumía su voltaje quedando el vehiculo sin carga necesaria para su arranque por lo que se revisa y se descarta dicho problema.- Se instala un corta corriente en bornes de batería. <p>Se piden baterías nuevas.</p> <div data-bbox="316 1707 730 2055"></div>	
---	--

11