

MAYO

INFORMES 2026


VALLAS


Durante el mes de MAYO de 2026 se trabajó en el cometido **“Reparación, reposición y aplicación de pintura de todas las vallas existentes en la comuna, identificando su ubicación, estado y necesidades de mantenimiento. Este registro permitirá planificar de forma ordenada las intervenciones y priorizar aquellas zonas más deterioradas o de mayor tránsito”**

Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:


- ❖ Parque San Ignacio II/ Etapa 1
- ❖ Rodolfo Jaramillo/ San Ignacio
- ❖ Málaga #321
- ❖ Los Silos #447
- ❖ Santa Herminia #701
- ❖ San Ignacio #121
- ❖ La Pirámide #1008

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfica



Fecha de informe	Mes de Mayo
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	Parque San Ignacio II- Etapa 1
	

Fecha de informe	Mes de Mayo
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	Rodolfo Jaramillo con San Ignacio
	

Fecha de informe	Mes de Mayo
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	Málaga 321
	

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	
DIMAQ	
<small>DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO</small>	
Fecha de informe	Mes de Mayo
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	Los Silos #447

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	
DIMAQ	
<small>DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO</small>	
Fecha de informe	Mes de Mayo
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	Santa Herminia #701

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	
DIMAQ	
<small>DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO</small>	
Fecha de informe	Mes de Mayo
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	San Ignacio #121

Fecha de informe	Mes de Mayo
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	La Pirámide #1008



✓