

---


## **INFORME MES DE JUNIO 2025**

Durante el mes de JUNIO se trabajó en el cometido "Mantenimiento de Sumideros de Aguas Lluvias: Limpiar y despejar los sumideros de aguas lluvias para evitar obstrucciones que puedan provocar inundaciones y daños a las calles y veredas, Realizar mejoras estructurales en los sumideros identificados como prioritarios para asegurar un drenaje eficiente."

**Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:**

- Psje Madrid- Villa España
- Psje Héctor Pavez – Villa España
- Rodolfo Jaramillo- Villa San Alberto
- San Ignacio –Psje Felipe Neri

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico de las reparaciones antes señaladas



PSJE MADRID - VILLA ESPAÑA



PSJE HECTOR PÁVEZ



RODOLFO JARAMILLO -PSJE VIVALDI



SAN IGNACIO- PSJE FELIPE NERI



## INFORME FINAL 2025

**Durante la ejecución del contrato y del cometido asignado** "Mantenimiento de Sumideros de Aguas Lluvias: Limpiar y despejar los sumideros de aguas lluvias para evitar obstrucciones que puedan provocar inundaciones y daños a las calles y veredas, Realizar mejoras estructurales en los sumideros identificados como prioritarios para asegurar un drenaje eficiente." **Se realizaron las reparaciones en las siguientes villas:**

### ABRIL:

- Calle Copihue
- Psje Ilusión
- Primera Transversal- Ignacio Carrera Pinto
- Avda. el Manzano-Primera Transversal
- Avda. el Manzano- Brasilia

### MAYO:

- Avda. el Manzano con Manuel Guzmán Maturana
- Primera Transversal con Avda el Manzano
- Juan Sebastián Bach con Luis Pasteur
- Los Jesuitas

### JUNIO:

- Psje Madrid- Villa España
- Psje Héctor Pavez – Villa España
- Rodolfo Jaramillo- Villa San Alberto
- San Ignacio –Psje Felipe Neri

