

ABRIL

INFORMES 2026

PLATABANDA

Durante el mes de ABRIL de 2026 se trabajó en el cometido **“Reparación de Platabanda: Realizar inspecciones y reparaciones periódicas en las platabandas de la comuna para prevenir deslizamientos y posibles daños a la infraestructura. Reforzar las platabandas identificadas como áreas críticas para garantizar su estabilidad**



Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:

- ❖ Avenida Brasilia
- ❖ Pedro Pablo Santiago #218
- ❖ Cuarta Transversal
- ❖ Avenida Central/ Las Magnolias
- ❖ Avenida Brasilia poniente
- ❖ Avenida Brasilia/ Los Pinos
- ❖ El Parronal
- ❖ Luis Pasteur
- ❖ Primera Avenida
- ❖ Calle Santiago Villa Betania
- ❖ Las Rosas/ Nueva Estrella
- ❖ Primera Avenida

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fot


03

04

Fecha de informe	Mes de Abril
Cometido	Platabanda
Dirección	Avenida Brasilia/ Canadá
	




Fecha de informe	Mes de Abril
Cometido	Platabanda
Dirección	Pedro Pablo Santiago #218
	


Fecha de informe	Mes de Abril
Cometido	Platabanda
Dirección	Cuarta Transversal
	

05


Fecha de informe	Mes de Abril
Cometido	Platabanda
Dirección	Av Central con Las Magnolias



Fecha de informe	Mes de Abril
Cometido	Platabanda
Dirección	Avenida Brasilia poniente




Fecha de informe	Mes de Abril
Cometido	Platabanda
Dirección	Avenida Brasilia/ Los Pinos



20

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Fecha de informe	Mes de Abril
Cometido	Platabanda
Dirección	El Parronal



Fecha de informe	Mes de Abril
Cometido	Platabanda
Dirección	Luis Pasteur



Fecha de informe	Mes de Abril
Cometido	Platabanda
Dirección	Primera Avenida



07



Fecha de informe	Mes de Abril
Cometido	Platabanda
Dirección	Calle Santiago/ Villa Betania
	

Fecha de informe	Mes de Abril
Cometido	Platabanda
Dirección	Las Rosas con Nueva Estrella
	

Fecha de informe	Mes de Abril
Cometido	Platabanda
Dirección	Primera Avenida
