



ABRIL

# INFORMES 2026

## REFUGIOS PEATONALES

Durante el mes de ABRIL de 2026 se trabajó en el cometido "**Reparación de Refugios Peatonales estilo colonial: Identificar los daños y la necesidad de reparación de los refugios peatonales que se encuentran en las Avenidas, Calles y pasajes de la comuna, se debe realizar limpieza y desmontaje de los elementos dañados o deteriorados y reemplazar estos elementos deteriorados como vigas, columnas y tejas, además de aplicar pintura o barniz según corresponda para proteger y embellecer los refugios**"

### Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:

- ❖ Segunda Avenida/ Segunda Transversal
- ❖ Primera Transversal/ Los Silos
- ❖ Primera Transversal (P11884)
- ❖ Río Aconcagua/ Brasilia/ Esquina Sur Oriente
- ❖ Primera Transversal/ Los Silos/ Esquina Nor-Oriente
- ❖ Primera Transversal/ Teniente Merino/ Nor- Poniente

De acuerdo a lo anterior, adjunto set foto

04


Fecha de informe	Mes de Abril
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Segunda Avenida con Segunda Transversal

✓

Fecha de informe	Mes de Abril
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Primera Transversal & Los Silos

Fecha de informe	Mes de Abril
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Primera Transversal (PI1884)

OS

Fecha de informe	Mes de Abril
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Río Aconcagua con Brasilia esquina sur Oriente
	

✓

Fecha de informe	Mes de Abril
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Primera Transversal con los Silos/ Esquina Nor-oriente
	

Fecha de informe	Mes de Abril
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Primera Transversal con teniente Merino Nor-Poniente
