

MAYO

INFORMES 2026

REFUGIOS PEATONALES

Durante el mes de MAYO de 2026 se trabajó en el cometido "Reparación de Refugios Peatonales estilo colonial: Identificar los daños y la necesidad de reparación de los refugios peatonales que se encuentran en las Avenidas, Calles y pasajes de la comuna, se debe realizar limpieza y desmontaje de los elementos dañados o deteriorados y reemplazar estos elementos deteriorados como vigas, columnas y tejas, además de aplicar pintura o barniz según corresponda para proteger y embellecer los refugios"

Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:

- ❖ Primera Transversal/ Entre Río Aconcagua y Segunda Avenida
- ❖ Primera Transversal/ Avenida Los Silos/ Esquina Nor-Oriente
- ❖ San Alberto Hurtado/ Altura #2742
- ❖ Camino a Melipilla/ Altura #1760
- ❖ Segunda Avenida/ Segunda Transversal/ Esquina Nor-Oriente
- ❖ Primera Transversal/ Ignacio Carrera Pinto
- ❖ Camino a Melipilla / Altura #652


De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico de las reparaciones señaladas

4

Fecha de informe	Mes de Mayo
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Primera Transversal/ Entre Río Aconcagua y Segunda Avenida



Fecha de informe	Mes de Mayo
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Primera Transversal/ Avenida los Silos/ Esquina Nor-oriente



(Handwritten mark)

Fecha de informe	Mes de Mayo
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	San Alberto Hurtado #2743



Fecha de informe	Mes de Mayo
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Camino a Melipilla #1760



Fecha de informe	Mes de Mayo
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Segunda Avenida con Segunda Transversal Esquina Nor Oriente



6



Fecha de informe	Mes de Mayo
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Primera Transversal con Ignacio Carrera Pinto



30 de mayo de 2026
699 Ignacio Carrera Pinto
Padre Hurtado
Nicolás Maureira - DIMAQ

Fecha de informe	Mes de Mayo
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Camino a Melipilla #652

