

JUNIO

INFORMES 2026

BACHEO


Durante el mes de JUNIO de 2026 se trabajó en el cometido “**Bacheo superficial de Avenidas, calles y pasajes: identificar los baches, evaluar su profundidad, tamaño, realizar limpieza del área, retiro de asfalto dañado y colocar capa de asfalto nuevo y compactar, para mantener la infraestructura vial en buen estado y garantizar la seguridad de conductores y peatones**”

Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:

- ❖ San Ignacio/ Límite Comunal
- ❖ San Ignacio/ Frente al #1899
- ❖ San Ignacio/ Frente a Manzana #2 Sitio #6
- ❖ San Ignacio/ San Vicente
- ❖ Los Aromos
- ❖ Los Aromos/ Frente a Parcela #6
- ❖ Los Aromos/ Frente a Parcela #12
- ❖ Los Aromos / La Puntilla
- ❖ El Manzano

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico de las reparaciones señaladas

Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Bacheo
Dirección	San Ignacio/ Límite Comunal



Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Bacheo
Dirección	San Ignacio/ Frente al #1899




Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Bacheo
Dirección	San Ignacio/ Frente a Manzana 2 Sitio 6



MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Bacheo
Dirección	San Ignacio con San Vicente



Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Bacheo
Dirección	Los Aromos



Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Bacheo
Dirección	Los Aromos/ Frente a parcela 6



24

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO


Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Bacheo
Dirección	Los Aromos/ Frente a Parcela #12



Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Bacheo
Dirección	Los Aromos/ Camino La Puntilla



Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Bacheo
Dirección	El Manzano



INFORME FINAL BACHEO 2026

Durante la ejecución del contrato y del cometido asignado "Bacheo superficial de Avenidas, calles y pasajes: identificar los baches, evaluar su profundidad, tamaño, realizar limpieza del área, retiro de asfalto dañado y colocar capa de asfalto nuevo y compactar, para mantener la infraestructura vial en buen estado y garantizar la seguridad de conductores y peatones"

Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:

ENERO:

- Ignacio Carrera Pinto
- Camino a Melipilla/ Salida El trébol
- Avenida Los Silos
- Camino a Valparaíso
- Avenida El Trébol
- Pasaje Rapel/ El Trébol
- Avenida Brasilia
- Villa Betania
- Río Aconcagua
- Primera Transversal/ Calle de La Feria

FEBRERO:

- San Ignacio/ El Abeto
- Los Silos/ Villa Río Aconcagua
- Camino San Alberto Hurtado
- Calle Luis Pasteur
- Primera Transversal/ Frente a Plaza El Manzano
- Calle Santiago/ Quito
- Primera Transversal

MARZO:

- Tercera Avenida/ San Alberto Hurtado
- El Manzano/ La Explanada
- Camino a Melipilla/ Tercera Avenida
- Primera Transversal/ El Manzano
- Rodolfo Jaramillo/ Balmaceda
- Rodolfo Jaramillo/ Presidente Montt
- Rodolfo Jaramillo/ José Joaquín Prieto
- San Ignacio/ Juan Wesley
- Tercera Avenida #1550
- San Ignacio/ Segunda Transversal
- San Ignacio/ Pasaje Marta Brunet
- San Ignacio/ Pasaje Oscar Castro
- San Ignacio/ Pasaje El Abeto

ABRIL:

- Cruce San Luis/ Camino Los Corrales
- Francisco de Borja #101
- Avenida Brasilia/ San Ignacio
- Los Nogales/ Las Aralias
- San Ignacio/ Los Nogales
- Avenida Brasilia
- Avenida San Ignacio

MAYO:

- Brasilia/ Luis Pasteur
- Bajos de Santa Cruz/ Cruce
- Brasilia/ Marie Curie
- El Trébol #304
- Luis Pasteur/ Manuel Plaza
- Santiago Bueras/ Cristal Chile
- Santiago/ Calle Lima/ Villa Betania
- Segunda Avenida
- Miguel de Cervantes/ Tercera Avenida
- Cuarta Transversal/ Tercera Avenida
- Tercera Avenida

JUNIO:

- San Ignacio/ Límite Comunal
- San Ignacio/ Frente al #1899
- San Ignacio/ Frente a Manzana #2 Sitio #6
- San Ignacio/ San Vicente
- Los Aromos
- Los Aromos/ Frente a Parcela #6
- Los Aromos/ Frente a Parcela #12
- Los Aromos/ Camino La Puntilla
- El Manzano

