

JUNIO

INFORMES 2026

REFUGIOS PEATONALES ✓


Durante el mes de JUNIO de 2026 se trabajó en el cometido "Reparación de Refugios Peatonales estilo colonial: Identificar los daños y la necesidad de reparación de los refugios peatonales que se encuentran en las Avenidas, Calles y pasajes de la comuna, se debe realizar limpieza y desmontaje de los elementos dañados o deteriorados y reemplazar estos elementos deteriorados como vigas, columnas y tejas, además de aplicar pintura o barniz según corresponda para proteger y embellecer los refugios"


Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:


- ❖ Plaza El Manzano
- ❖ Primera Transversal
- ❖ Primera Transversal/ El Manzano
- ❖ Primera Transversal/ Quito
- ❖ Los Silos/ Camino a Melipilla
- ❖ Primera Transversal/ Los Silos/ Esquina Nor-Oriente
- ❖ Río Aconcagua/ Brasilia/ Esquina Nor-Oriente
- ❖ Camino a Melipilla/ José Luis Caro/ Esquina Nor-Poniente
- ❖ Camino a Melipilla/ Las Hortensias/ Pista Calzada Sur

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico de las reparaciones señaladas



Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Plaza El Manzano
	

Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Primera Transversal
	


Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Primera Transversal/ El Manzano
	



Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Primera Transversal/ Quito
	

Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Los Silos con Camino a Melipilla
	

Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Primera Transversal con avenida Los Silos esquina nor-oriente
	

Fecha de informe	Mes de Junio	
Cometido	Refugios Peatonales	
Dirección	Río Aconcagua con Brasilia esquina sur-oriente	
		

Fecha de informe	Mes de Junio	
Cometido	Refugios Peatonales	
Dirección	Camino a Melipilla con José Luis Caro esquina nor-poniente	
		

Fecha de informe	Mes de Junio	
Cometido	Refugios Peatonales	
Dirección	Camino a Melipilla con las Hortensias/ Pista calzada sur	
		

INFORME FINAL REFUGIOS PEATONALES 2026

Durante la ejecución del contrato y del cometido asignado "Reparación de refugios peatonales estilo colonial: Identificar los daños y la necesidad de reparación de los refugios peatonales que se encuentran en las avenidas, calles y pasajes de la comuna, se debe realizar limpieza y desmontaje de los elementos dañados o deteriorados y reemplazar estos elementos deteriorados como vigas, columnas y tejas, además de aplicar pintura o barniz según corresponda para proteger y embellecer los refugios"

Se realizaron las reparaciones en las siguientes direcciones:

ABRIL:

- Segunda Avenida/ Segunda Transversal
- Primera Transversal/ Los Silos
- Primera Transversal/ PI1884
- Río Aconcagua/Brasilia/ Esquina Sur-Oriente
- Primera Transversal/ Los Silos/ Esquina Nor-Oriente
- Primera Transversal/ Teniente Merino/ Nor-Poniente

MAYO:

- Primera Transversal/ Entre Río Aconcagua y Segunda Avenida
- Primera Transversal/ Avenida Los Silos/Esquina Nor-Oriente
- San Alberto Hurtado/ Altura #2743
- Camino a Melipilla/ Altura #1760
- Segunda Avenida/ Segunda Transversal/ Esquina Nor-Oriente
- Primera Transversal/ Ignacio Carrera Pinto
- Camino a Melipilla #652

JUNIO:

- Plaza El Manzano
- Primera Transversal
- Primera Transversal/ El Manzano
- Primera Transversal/ Quito
- Los Silos/ Camino a Melipilla
- Primera Transversal/ Los Silos/ Esquina Nor-Oriente
- Río Aconcagua/ Brasilia/ Esquina Nor-Oriente

- Camino a Melipilla/ José Luis Caro/ Esquina Nor-Poniente
- Camino a Melipilla/ Las Hortensias/ Pista Calzada Sur

