

JUNIO

INFORMES 2026


BACHEO

Durante el mes de JUNIO de 2026 se trabajó en el cometido **"Bacheo superficial de Avenidas, calles y pasajes: identificar los baches, evaluar su profundidad, tamaño, realizar limpieza del área, retiro de asfalto dañado y colocar capa de asfalto nuevo y compactar, para mantener la infraestructura vial en buen estado y garantizar la seguridad de conductores y peatones"**

Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:


- ❖ San Ignacio/ Límite Comunal
- ❖ San Ignacio/ Frente al #1899
- ❖ San Ignacio/ Frente a Manzana #2 Sitio #6
- ❖ San Ignacio/ San Vicente
- ❖ Los Aromos
- ❖ Los Aromos/ Frente a Parcela #6
- ❖ Los Aromos/ Frente a Parcela #12
- ❖ Los Aromos/ Camino La Puntilla
- ❖ El Manzano

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico




ok



Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Bacheo
Dirección	San Ignacio/ Limite Comunal
	

Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Bacheo
Dirección	San Ignacio/ Frente al #1899
	

Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Bacheo
Dirección	San Ignacio/ Frente a Manzana 2 Sitio 6
	

Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Bacheo
Dirección	San Ignacio con San Vicente



Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Bacheo
Dirección	Los Aromos



Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Bacheo
Dirección	Los Aromos/ Frente a parcela 6



fl



Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Bacheo
Dirección	Los Aromos/ Frente a Parcela #12



Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Bacheo
Dirección	Los Aromos/ Camino La Puntilla



Fecha de informe	Mes de Junio
Cometido	Bacheo
Dirección	El Manzano

