



DIMAO
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

CERTIFICACION

MIGUEL MUÑOZ VERDUGO, Director (s) de Medio Ambiente, Aseo y Ornato que suscribe, Certifica que Don **Antonio Miranda Bahamondes** Cédula Nacional de Identidad ha realizado trabajos a honorarios durante el mes de **agosto 2026**, en conformidad al contrato suscrito con la Municipalidad de Padre Hurtado y al cometido asignado:

"Reparación, reposición y aplicación de pintura oportuna de todas las vallas existentes en la comuna, identificando su ubicación, estado y necesidades de mantenimiento. Este registro permitirá planificar de forma ordenada las intervenciones y priorizar aquellas zonas más deterioradas o de mayor tránsito"

Se adjunta los siguientes documentos:

- Informe de actividades mes de agosto 2026
- Boleta de Honorarios
- Copia Decreto Alcaldicio
- Copia de contrato

Lo anterior se informa para proceder al pago del honorario correspondiente.



MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
DIRECTOR (S) DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

Padre Hurtado, agosto 2026

AGOSTO

INFORMES 2026

VALLAS

Durante el mes de AGOSTO de 2026 se trabajó en el cometido **"Reparación, reposición y aplicación de pintura de todas las vallas existentes en la comuna, identificando su ubicación, estado y necesidades de mantenimiento. Este registro permitirá planificar de forma ordenada las intervenciones y priorizar aquellas zonas más deterioradas o de mayor tránsito"**

Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:

- ❖ El Manzano
- ❖ Santa Herminia/
- ❖ Condominio Lar
- ❖ Las Compuertas
- ❖ Los Ceibos # 100
- ❖ Primera Transver

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico de las reparaciones realizadas.

A


Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Reparación de Vallas
	El Manzano




Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	Santa Herminia con las compuertas




Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	



Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	



Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	



Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	

