



DIMAO
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

CERTIFICACION

MIGUEL MUÑOZ VERDUGO, Director (s) de Medio Ambiente, Aseo y Ornato que suscribe, Certifica que Doña **Bárbara Macarena Partal Prado** Cédula Nacional de Identidad _____ ha realizado trabajos a honorarios durante el mes de **agosto 2026**, en conformidad al contrato suscrito con la Municipalidad de Padre Hurtado y al cometido asignado:

"Reparación de Refugios Peatonales estilo colonial: Identificar los daños y la necesidad de reparación de los refugios peatonales que se encuentran en las Avenidas, Calles y pasajes de la comuna, se debe realizar limpieza y desmontaje de los elementos dañados o deteriorados y reemplazar estos elementos deteriorados como vigas, columnas y tejas, además de aplicar pintura o barniz según corresponda para proteger y embellecer los refugios"

Se adjunta los siguientes documentos:

- Informe de actividades mes de agosto 2026
- Boleta de Honorarios
- Copia Decreto Alcaldicio
- Copia de contrato

Lo anterior se informa para proceder al pago del honorario correspondiente.

MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
DIRECTOR (S) DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DIRECTOR (S) DIMAO

Padre Hurtado, agosto 2026

Recuperación de Espacios Comunitarios/ Agosto 2026/LMG

AGOSTO

INFORMES 2026

REFUGIOS PEATONALES

Durante el mes de AGOSTO de 2026 se trabajó en el cometido **“Reparación de Refugios Peatonales estilo colonial: Identificar los daños y la necesidad de reparación de los refugios peatonales que se encuentran en las Avenidas, Calles y pasajes de la comuna, se debe realizar limpieza y desmontaje de los elementos dañados o deteriorados y reemplazar estos elementos deteriorados como vigas, columnas y tejas, además de aplicar pintura o barniz según corresponda para proteger y embellecer los refugios”**

Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:

- ❖ Primera Transversal/ Teniente Merino
- ❖ José Luis Caro/ Acera Poniente/ Paradero de Colegio Benjamín Vergara
- ❖ Primera Transversal/ Los Silos/ Esquina Nor-Oriente
- ❖ Avenida San Ignacio/ Primera Transversal/ Esquina Nor-Oriente
- ❖ Avenida Primera Transversal/ Altura “Ferretería El Dani”
- ❖ Camino a Melipilla/ Acera Sur/ Altura Los Copihues
- ❖ Segunda Avenida/ Segunda Transversal/ Esquina Nor-Oriente
- ❖ Camino a Melipilla/ Acera Norte/ Altura El Manzano
- ❖ Tercera Transversal/ Tercera Avenida


De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotoaráfico de las reparaciones señaladas

Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Primera Transversal/ Teniente Merino
	


Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	José Luis Caro/ Acera poniente/ Paradero de colegio Benjamín Vergara
	

Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Primera transversal/ Los silos/ esquina nor oriente
	


Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Avenida san Ignacio/ Primera Transversal/ Esquina nor oriente



Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Avenida Primera transversal/ Altura ferretería el Dani



Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Camino a Melipilla/ Acera sur/ Altura los copihues



Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Segunda avenida/ Segunda transversal/ Esquina nor-oriente
	

Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Camino a Melipilla/ Acera norte/ Altura el manzano
	

Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Tercera transversal/ Tercera avenida
