



DIMAO  
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

02

## CERTIFICACION

**MIGUEL MUÑOZ VERDUGO**, Director (s) de Medio Ambiente, Aseo y Ornato que suscribe, Certifica que Don **Carlos Bastías Bastías** Cédula Nacional de Identidad \_\_\_\_\_ ha realizado trabajos a honorarios durante el mes de **agosto 2026**, en conformidad al contrato suscrito con la Municipalidad de Padre Hurtado y al cometido asignado:

**"Reparación de Refugios Peatonales estilo colonial: Identificar los daños y la necesidad de reparación de los refugios peatonales que se encuentran en las Avenidas, Calles y pasajes de la comuna, se debe realizar limpieza y desmontaje de los elementos dañados o deteriorados y reemplazar estos elementos deteriorados como vigas, columnas y tejas, además de aplicar pintura o barniz según corresponda para proteger y embellecer los refugios."**

Se adjunta los siguientes documentos:

- Informe de actividades mes de agosto 2026
- Boleta de Honorarios
- Copia Decreto Alcaldicio
- Copia de contrato

Lo anterior se informa para proceder al pago del honorario correspondiente.

★  
**MIGUEL MUÑOZ VERDUGO**  
DIRECTOR (S) DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

Padre Hurtado, agosto 2026

AGOSTO

# INFORMES 2026

## REFUGIOS PEATONALES

Durante el mes de AGOSTO de 2026 se trabajó en el cometido "**Reparación de Refugios Peatonales estilo colonial: Identificar los daños y la necesidad de reparación de los refugios peatonales que se encuentran en las Avenidas, Calles y pasajes de la comuna, se debe realizar limpieza y desmontaje de los elementos dañados o deteriorados y reemplazar estos elementos deteriorados como vigas, columnas y tejas, además de aplicar pintura o barniz según corresponda para proteger y embellecer los refugios**"

### Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:

- ❖ Primera Transversal/ Teniente Merino
- ❖ José Luis Caro/ Acera Poniente/ Paradero de colegio Benjamín Vergara
- ❖ Primera Transversal/ Los Silos/ Esquina Nor- Oriente
- ❖ Avenida San Ignacio/ Primera Transversal/ Esquina Nor-Oriente
- ❖ Avenida Primera Transversal/ Altura "Ferretería El Dani"
- ❖ Camino a Melipilla/ Acera Sur/ Altura Los Copihues
- ❖ Segunda Avenida/ Segunda Transversal/ Esquina Nor-Oriente
- ❖ Camino a Melipilla/ Acera Norte/ Altura El Manzano
- ❖ Tercera Transversal/ Tercera Avenida

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico de las reparaciones señaladas

104

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Fecha de informe | Mes de Agosto                        |
| Cometido         | Refugios Peatonales                  |
| Dirección        | Primera Transversal/ Teniente Merino |



|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fecha de informe | Mes de Agosto                                                        |
| Cometido         | Refugios Peatonales                                                  |
| Dirección        | José Luis Caro/ Acera poniente/ Paradero de colegio Benjamín Vergara |



|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Fecha de informe | Mes de Agosto                                       |
| Cometido         | Refugios Peatonales                                 |
| Dirección        | Primera transversal/ Los silos/ esquina nor oriente |





05



|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fecha de informe | Mes de Agosto                                                 |
| Cometido         | Refugios Peatonales                                           |
| Dirección        | Avenida san Ignacio/ Primera Transversal/ Esquina nor oriente |
|                  |                                                               |


|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Fecha de informe | Mes de Agosto                                          |
| Cometido         | Refugios Peatonales                                    |
| Dirección        | Avenida Primera transversal/ Altura ferretería el Dani |
|                  |                                                        |

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Fecha de informe | Mes de Agosto                                      |
| Cometido         | Refugios Peatonales                                |
| Dirección        | Camino a Melipilla/ Acera sur/ Altura los copihues |
|                  |                                                    |

06



|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Fecha de informe | Mes de Agosto                                            |
| Cometido         | Refugios Peatonales                                      |
| Dirección        | Segunda avenida/ Segunda transversal/ Esquina nor-orient |



|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Fecha de informe | Mes de Agosto                                      |
| Cometido         | Refugios Peatonales                                |
| Dirección        | Camino a Melipilla/ Acera norte/ Altura el manzano |



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Fecha de informe | Mes de Agosto                        |
| Cometido         | Refugios Peatonales                  |
| Dirección        | Tercera transversal/ Tercera avenida |

