



DIMAO
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

CERTIFICACION

MIGUEL MUÑOZ VERDUGO, Director (s) de Medio Ambiente, Aseo y Ornato que suscribe, Certifica que Don **Eduardo Hernández Muñoz** Cédula Nacional de Identidad N° [REDACTED] ha realizado trabajos a honorarios durante el mes de **julio 2026**, en conformidad al contrato suscrito con la Municipalidad de Padre Hurtado y al cometido asignado:

"Reparación, reposición y aplicación de pintura oportuna de todas las vallas existentes en la comuna, identificando su ubicación, estado y necesidades de mantenimiento. Este registro permitirá planificar de forma ordenada las intervenciones y priorizar aquellas zonas más deterioradas o de mayor tránsito"

Se adjunta los siguientes documentos:

- Informe de actividades mes de julio 2026
- Boleta de Honorarios
- Copia Decreto Alcaldicio
- Copia de contrato

Lo anterior se informa para proceder al pago del honorario correspondiente.



[REDACTED]
MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
DIRECTOR (S) DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

Padre Hurtado,

JULIO

INFORMES 2026

VALLAS

Durante el mes de JULIO de 2026 se trabajó en el cometido "**Reparación, reposición y aplicación de pintura de todas las vallas existentes en la comuna, identificando su ubicación, estado y necesidades de mantenimiento. Este registro permitirá planificar de forma ordenada las intervenciones y priorizar aquellas zonas más deterioradas o de mayor tránsito**"

Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:

- ❖ San Ignacio/ San Felipe Neri
- ❖ San Pedro/ Altura #421
- ❖ Camino a Melipilla/ San Ignacio
- ❖ Los Ceibos #1074
- ❖ Las Compuertas/ Santa Herminia
- ❖ El Manzano/ Altura #1057

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico de las reparaciones señaladas.

[Redacted Signature]
Eduardo Hernández Muñoz


Rut: [Redacted]


ok




Fecha de informe	Mes de Julio
Cometido	Reparación de Vallas
	San Ignacio/ San Felipe Neri
	

Fecha de informe	Mes de Julio
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	Las Compuertas con Santa Herminia
	

Fecha de informe	Mes de Julio
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	Camino a Melipilla con san Ignacio
	

Fecha de informe	Mes de Julio
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	Los Ceibos #1074
	

Fecha de informe	Mes de Julio
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	Las Compuertas con santa Herminia
	

Fecha de informe	Mes de Julio
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	El Manzano/ Altura #1057
