



DIMAO
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

02

CERTIFICACION

MIGUEL MUÑOZ VERDUGO, Director (s) de Medio Ambiente, Aseo y Ornato que suscribe, Certifica que Don **Francisco Arévalo Miranda** Cédula Nacional de Identidad I ha realizado trabajos a honorarios durante el mes de **julio 2026**, en conformidad al contrato suscrito con la Municipalidad de Padre Hurtado y al cometido asignado:

"Reparación de Refugios Peatonales estilo colonial: Identificar los daños y la necesidad de reparación de los refugios peatonales que se encuentran en las Avenidas, Calles y pasajes de la comuna, se debe realizar limpieza y desmontaje de los elementos dañados o deteriorados y reemplazar estos elementos deteriorados como vigas, columnas y tejas, además de aplicar pintura o barniz según corresponda para proteger y embellecer los refugios."

Se adjunta los siguientes documentos:

- Informe de actividades mes de julio 2026
- Boleta de Honorarios
- Copia Decreto Alcaldicio
- Copia de contrato

Lo anterior se informa para proceder al pago del honorario correspondiente.

 **MIGUEL MUÑOZ VERDUGO**
DIRECTOR (s) DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

Padre Hurtado,

JULIO

INFORMES 2026

REFUGIOS PEATONALES

Durante el mes de JULIO de 2026 se trabajó en el cometido "Reparación de Refugios Peatonales estilo colonial: Identificar los daños y la necesidad de reparación de los refugios peatonales que se encuentran en las Avenidas, Calles y pasajes de la comuna, se debe realizar limpieza y desmontaje de los elementos dañados o deteriorados y reemplazar estos elementos deteriorados como vigas, columnas y tejas, además de aplicar pintura o barniz según corresponda para proteger y embellecer los refugios"

Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:


- ❖ Primera Transversal/ Los Silos/ Nor-Poniente
- ❖ Primera Transversal/ Los Silos/ Nor-Oriente
- ❖ Primera Transversal/ Teniente Merino
- ❖ Primera Transversal #2415
- ❖ Primera Transversal #1581
- ❖ Tercera Avenida #868

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico de las reparaciones señaladas


04




Fecha de informe	Mes de Julio ✓
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Primera Transversal con Los Silos Nor-Poniente



Fecha de informe	Mes de Julio
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Primera Transversal con los Silos Nor-Oriente



Fecha de informe	Mes de Julio
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Primera Transversal con Teniente Merino



05



Fecha de informe	Mes de Julio
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	



Fecha de informe	Mes de Julio
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	



Fecha de informe	Mes de Julio
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Tercera Avenida #868

