



DIMAO
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

CERTIFICACION

MIGUEL MUÑOZ VERDUGO, Director (s) de Medio Ambiente, Aseo y Ornato que suscribe, Certifica que Doña **Josefa Rojas Villacura** Cédula Nacional de Identidad _____ ha realizado trabajos a honorarios durante el mes de **agosto 2026**, en conformidad al contrato suscrito con la Municipalidad de Padre Hurtado y al cometido asignado:

"Pasos Peatonales (Paso de Cebra): Identificar los pasos peatonales de las avenidas, calles y pasaje de la comuna de la requieran pintura, la base de datos debe contener, dirección donde se encuentra emplazado, estado y fotografía del antes y después de la intervención, sector poniente de la comuna."

Se adjunta los siguientes documentos:

- Informe de actividades mes de agosto 2026
- Boleta de Honorarios
- Copia Decreto Alcaldicio
- Copia de contrato

Lo anterior se informa para proceder al pago del honorario correspondiente.



MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
DIRECTOR (s) DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

Padre Hurtado, agosto 2026

AGOSTO

INFORMES 2026

PASOS PEATONALES


Durante el mes de AGOSTO de 2026 se trabajó en el cometido **"Pasos Peatonales (Paso de Cebra): Identificar los pasos peatonales de las avenidas, calles y pasajes de la comuna de la que requieran pintura, la base de datos debe contener, dirección donde se encuentra emplazado, estado y fotografía del antes y después de la intervención, sector poniente de la comuna"**

Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:

- ❖ El Trébol/ Rapel
- ❖ Fernando Muñoz Rojas/ Altura Calle Rapel
- ❖ Rodolfo Jaramillo/ Presidente Figueroa
- ❖ Presidente Balmaceda/ Rodolfo Jaramillo/ Acera Sur
- ❖ Presidente Balmaceda/ Rodolfo Jaramillo/ Acera Norte
- ❖ Juan Antonio Ríos/ Rodolfo Jaramillo/ Villa Cristal Chile
- ❖ Avenida José Luis Caro/ Presidente Pedro Aguirre Cerda
- ❖ Avenida José Luis Caro/ General Carrera
- ❖ Presidente Manuel Bulnes/ Rodolfo Jaramillo
- ❖ Segunda Transversal/ Pasaje Isabel Tarrago
- ❖ Segunda Transversal/ Calle Regidor Luis Alarcón Cornejo

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico de las reparaciones señaladas.

Fecha de informe	Mes de Agosto		
Cometido	Pasos peatonales		
Dirección	El Trébol con Rapel		
Antes		Después	
			
			

Fecha de informe	Mes de Agosto		
Cometido	Pasos peatonales		
Dirección	Fernando Muñoz Rojas/ Altura calle Rapel		
Antes		Después	
			
			

Fecha de informe	Mes de Agosto		
Cometido	Pasos peatonales		
Dirección	Rodolfo Jaramillo con presidente Figueroa		
Antes		Después	
			
			

Fecha de informe	Mes de Agosto			
Cometido	Pasos peatonales			
Dirección	Presidente Balmaceda con Rodolfo Jaramillo/ Acera sur			
Antes		Después		
				

Fecha de informe	Mes de Agosto			
Cometido	Pasos peatonales			
Dirección	Presidente Balmaceda con Rodolfo Jaramillo/ Acera norte			
Antes		Después		
				

Fecha de informe	Mes de Agosto			
Cometido	Pasos peatonales			
Dirección	Juan Antonio Ríos con Rodolfo Jaramillo/ Villa Cristal Chile			
Antes		Después		
				

Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Pasos peatonales
Dirección	Av José Luis Caro con presidente Pedro Aguirre Cerda
Antes	
Después	

Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Pasos peatonales
Dirección	Avenida José Luis Caro con General Carrera
Antes	
Después	

Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Pasos peatonales
Dirección	Presidente Manuel Bulnes con Rodolfo Jaramillo
Antes	
Después	

Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Pasos peatonales
Dirección	Segunda transversal con pasaje Isabel Tarrago
Antes	Después
	
	

Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Pasos peatonales
Dirección	Segunda transversal con calle regidor Luis Alarcón Cornejo
Antes	Después
	
	