



DIMAO
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

02

CERTIFICACION

MIGUEL MUÑOZ VERDUGO, Director (s) de Medio Ambiente, Aseo y Ornato que suscribe, Certifica que Don **Juan Valladares Guajardo** Cédula Nacional de Identidad ha realizado trabajos a honorarios durante el mes de **agosto 2026**, en conformidad al contrato suscrito con la Municipalidad de Padre Hurtado y al cometido asignado:

"Pasos Peatonales (Paso de Cebra): Identificar los pasos peatonales de las avenidas, calles y pasaje de la comuna de la requieran pintura, la base de datos debe contener, dirección donde se encuentra emplazado, estado y fotografía del antes y después de la intervención, sector poniente de la comuna."

Se adjunta los siguientes documentos:

- Informe de actividades mes de agosto 2026
- Boleta de Honorarios
- Copia Decreto Alcaldicio
- Copia de contrato

Lo anterior se informa para proceder al pago del honorario correspondiente.



MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
DIRECTOR (s) DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

Padre Hurtado, agosto 2026

AGOSTO

INFORMES 2026

PASOS PEATONALES


Durante el mes de AGOSTO de 2026 se trabajó en el cometido "**Pasos Peatonales (Paso de Cebra): Identificar los pasos peatonales de las avenidas, calles y pasajes de la comuna de la que requieran pintura, la base de datos debe contener, dirección donde se encuentra emplazado, estado y fotografía del antes y después de la intervención, sector poniente de la comuna**"

Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:

- ❖ El Trébol/ Rapel
- ❖ Fernando Muñoz Rojas/ Altura Calle Rapel
- ❖ Rodolfo Jaramillo/ Presidente Figueroa
- ❖ Presidente Balmaceda/ Rodolfo Jaramillo/ Acera Sur
- ❖ Presidente Balmaceda/ Rodolfo Jaramillo/ Acera Norte
- ❖ Juan Antonio Ríos/ Rodolfo Jaramillo/ Villa Cristal Chile
- ❖ Avenida José Luis Caro/ Presidente Pedro Aguirre Cerda
- ❖ Avenida José Luis Caro/ General Carrera
- ❖ Presidente Manuel Bulnes/ Rodolfo Jaramillo
- ❖ Segunda Transversal/ Pasaje Isabel Tarrago
- ❖ Segunda Transversal/ Calle Regidor Luis Alarcón Cornejo

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico de las reparaciones señaladas.

04

			
Fecha de informe		Mes de Agosto	
Cometido		Pasos peatonales	
Dirección		El Trébol con Rapel	
Antes		Después	
			
Fecha de informe		Mes de Agosto	
Cometido		Pasos peatonales	
Dirección		Fernando Muñoz Rojas/ Altura calle Rapel	
Antes		Después	
			
Fecha de informe		Mes de Agosto	
Cometido		Pasos peatonales	
Dirección		Rodolfo Jaramillo con presidente Figueroa	
Antes		Después	
			

CS

	
Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Pasos peatonales
Dirección	Presidente Balmaceda con Rodolfo Jaramillo/ Acera sur
Antes Después	
	

Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Pasos peatonales
Dirección	Presidente Balmaceda con Rodolfo Jaramillo/ Acera norte
Antes Después	
	

Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Pasos peatonales
Dirección	Juan Antonio Ríos con Rodolfo Jaramillo/ Villa Cristal Chile
Antes Después	
	

06

	
Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Pasos peatonales
Dirección	Av José Luis Caro con presidente Pedro Aguirre Cerda
Antes Después	
	
Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Pasos peatonales
Dirección	Avenida José Luis Caro con General Carrera
Antes Después	
	
Fecha de informe	Mes de Agosto
Cometido	Pasos peatonales
Dirección	Presidente Manuel Bulnes con Rodolfo Jaramillo
Antes Después	
	

04

DIMAQ MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO			
Fecha de informe	Mes de Agosto		
Cometido	Pasos peatonales		
Dirección	Segunda transversal con pasaje Isabel Tarrago		
Antes		Después	
			
Fecha de informe	Mes de Agosto		
Cometido	Pasos peatonales		
Dirección	Segunda transversal con calle regidor Luis Alarcón Cornejo		
Antes		Después	
			