

SEPTIEMBRE

INFORMES 2026

REDUCTORES DE VELOCIDAD

Durante el mes de SEPTIEMBRE de 2026 se trabajó en el cometido "Creación de base de datos de reductores de velocidad, el cual debe contar número de resalto por calles y avenidas, ubicación donde se encuentran, estado de conservación, a fin de realizar la reparación y cambio según corresponda, para la ejecución de este cometido, la comuna será dividida en sector poniente y oriente"

Villa Las Aralias (Sector Oriente):

- ❖ Los Nogales #3386
- ❖ Los Nogales/ Esquina Virginio Arias
- ❖ Los Nogales #3620
- ❖ Escultor Virginio Arias #1993
- ❖ Escultor Virginio Arias #2173
- ❖ Pintor Pablo Bouchard #1620
- ❖ Pintor Pablo Bouchard #3422
- ❖ Parque Forestal #3367
- ❖ Parque Forestal #3625
- ❖ Pasaje Escultora Marta Colvin #3638
- ❖ Pasaje Escultora Marta Colvin #3696
- ❖ Escultor Nicanor Plaza #1981
- ❖ Escultor Nicanor Plaza #2143
- ❖ Pasaje Escultora María Fuentealba #3595
- ❖ Pasaje Escultora María Fuentealba con Pablo Bouchard
- ❖ Pasaje Escultora Rebeca Matte #3638

- ❖ Pasaje Escultor José Perotti #3601
- ❖ Pasaje Escultor Totila Albert #3638
- ❖ Pasaje Escultor Miguel Blanco #3637
- ❖ Calle Casa del Pintor/ Pablo Bouchard
- ❖ Calle Casa del Pintor #3446

Villa Los Maitenes (Sector Poniente):

- ❖ Los Maitenes #1683
- ❖ Los Maitenes/ Frente a Seguridad Pública
- ❖ Los Maitenes #1564
- ❖ Los Maitenes #1516
- ❖ Los Maitenes #1480
- ❖ Los Eucaliptus #2418
- ❖ Los Sauces #2440
- ❖ Las Higueras #2419
- ❖ Las Araucarias #1600
- ❖ Las Araucarias #1541
- ❖ Las Araucarias #1480

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico con las direcciones del sector poniente y oriente.

Juan Fariñas Ortega

REDUCTORES DE VELOCIDAD SECTOR ORIENTE


DIRECCIÓN	CANTIDAD DE RESALTOS	ESTADO	PERNOS DE ANCLAJE	PINTURA
Los Nogales	4	MAL ESTADO	N/A	FALTA PINTURA
Escultor Virginio Arias	2	REGULAR	INCOMPLETO	N/A
Pintor Pablo Bouchard	2	REGULAR	N/A	FALTA PINTURA
Parque Forestal	2	REGULAR	N/A	FALTA PINTURA
Escultora Marta Colvin	2	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	N/A
Escultor Nicanor Plaza	2	MAL ESTADO	N/A	FALTA PINTURA
Escultora María Fuentealba	2	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	N/A
Escultora Rebeca Matte	1	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	N/A
Escultor José Perotti	1	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	N/A
Escultor Totila Albert	1	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	N/A
Escultor Miguel Blanco	1	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	N/A
Calle Casa del Pintor	2	REGULAR	N/A	FALTA PINTURA
TOTAL REDUCTORES	22			


REDUCTORES DE VELOCIDAD SECTOR PONIENTE


DIRECCIÓN	CANTIDAD DE RESALTOS	ESTADO	PERNOS DE ANCLAJE	PINTURA
Los Maitenes	5	REGULAR	N/A	FALTA PINTURA
Los Eucaliptus	1	REGULAR	N/A	FALTA PINTURA
Los Sauces	1	REGULAR	N/A	FALTA PINTURA
Las Higueras	1	REGULAR	N/A	FALTA PINTURA
Las Araucarias	3	BUEN ESTADO	0	N/A
TOTAL REDUCTORES	11			

06





Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Los Maitenes #1683
	


Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Los Maitenes/ Frente a Seguridad Pública
	

Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Los Maitenes #1564
	



Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Los Nogales #3242
	

Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Los Nogales #3386
	

Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Los Nogales/ Esquina Virginio Arias
	





Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Losa Nogales #3620


Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Escritor Virginio Arias #1993

Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Escritor Virginio Arias #2173



Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Pintor Pablo Bouchard #1620
	

Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Pintor Pablo Bouchard #3422
	


Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Parque forestal #3367
	





Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Parque Forestal #3265

Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Pasaje escultora Marta Colvin #3638


Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Pasaje escultora Marta Colvin #3696


Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Escultor Nicanor Plaza #1981
	


Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Escultor Nicanor Plaza #2143
	

Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Escultora María Fuentealba #3595
	





Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Pasaje escultora María Fuentealba con Pablo Bouchard
	


Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Escultura Rebeca Matte #3638
	

Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Escultor José Perotti #3601
	



Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Pasaje Escultor Totila Albert #3638
	

Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Pasaje Escultor Miguel Blanco #3637
	

Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Calle casa del Pintor con Pablo Bouchard
	





Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Calle casa del pintor #3646







Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Los Maitenes #1683
	


Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Los Maitenes/ Frente a Seguridad Pública
	

Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Los Maitenes #1564
	



Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Los Maitenes #1516
	

Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Los Maitenes #1480
	

Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Los Eucaliptus #2418
	



Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Los Sauces #2440

Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Las Higueras #2419

Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Las Araucarias #1600



Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Las Araucarias #1541

Fecha de informe	Mes de septiembre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Las Araucarias #1480