

SEPTIEMBRE

INFORMES 2026

PLATABANDA


Durante el mes de SEPTIEMBRE de 2026 se trabajó en el cometido **“Reparación de Platabanda: Realizar inspecciones y reparaciones periódicas en las platabandas de la comuna para prevenir deslizamientos y posibles daños a la infraestructura. Reforzar las platabandas identificadas como áreas críticas para garantizar su estabilidad**


Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:


- ❖ Río Ñuble #549
- ❖ La Pirámide #465
- ❖ Presidente Aníbal Pinto #2042
- ❖ Pasaje Presidente Aníbal Pinto
- ❖ Ignacio Carrera Pinto #737
- ❖ Avenida Central #3257
- ❖ Ignacio Carrera Pinto/ María Luisa Bombal
- ❖ Segunda Avenida

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico de las reparaciones señaladas


NATANE NORAMBUENA RIVERA

Fecha de informe	Mes de Septiembre
Cometido	Platabanda
Dirección	Río Ñuble #549 ✓
	


Fecha de informe	Mes de Septiembre
Cometido	Platabanda
Dirección	La pirámide #465 ✓
	

Fecha de informe	Mes de Septiembre
Cometido	Platabanda
Dirección	Presidente Aníbal Pinto #2042 ✓
	

Fecha de informe	Mes de Septiembre
Cometido	Platabanda
Dirección	Pasaje presidente Aníbal Pinto ✓
	

Fecha de informe	Mes de Septiembre
Cometido	Platabanda
Dirección	Ignacio Carrera Pinto #737 ✓
	

Fecha de informe	Mes de Septiembre
Cometido	Platabanda
Dirección	Avenida Central #3257 ✓
	

Fecha de informe	Mes de Septiembre
Cometido	Platabanda
Dirección	Ignacio Carrera Pinto con María Luisa Bombal ✓
	

Fecha de informe	Mes de Septiembre
Cometido	Platabanda
Dirección	Segunda Avenida ✓
	