

SEPTIEMBRE

INFORMES 2026

REFUGIOS PEATONALES

Durante el mes de SEPTIEMBRE de 2026 se trabajó en el cometido **"Reparación de Refugios Peatonales estilo colonial: Identificar los daños y la necesidad de reparación de los refugios peatonales que se encuentran en las Avenidas, Calles y pasajes de la comuna, se debe realizar limpieza y desmontaje de los elementos dañados o deteriorados y reemplazar estos elementos deteriorados como vigas, columnas y tejas, además de aplicar pintura o barniz según corresponda para proteger y embellecer los refugios"**

Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:

- ❖ Primera Transversal/ Ignacio Carrera Pinto/ Esquina Sur-Poniente
- ❖ Primera Transversal/ Los Silos/ Esquina Nor-Oriente
- ❖ Primera Transversal/ Manuel Rengifo
- ❖ Camino a Melipilla/ Las Rosas/ Acera Sur
- ❖ Camino a Melipilla #1847
- ❖ San Ignacio #716
- ❖ San Alberto Hurtado #3604
- ❖ Camino a Melipilla/ Avenida Los Silos

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico de las reparaciones señaladas

Orlando Pérez Soto



Fecha de informe	Mes de Septiembre
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Primera transversal con Ignacio Carrera Pinto/ Esquina sur poniente

Fecha de informe	Mes de Septiembre
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Primera transversal con los silos/ Esquina nor-oriente


Fecha de informe	Mes de Septiembre
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Primera Transversal con Manuel Rengifo



Fecha de informe	Mes de Septiembre
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Camino a Melipilla/ Las Rosas/ Acera sur



Fecha de informe	Mes de Septiembre
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Camino a Melipilla #1847



Fecha de informe	Mes de Septiembre
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	San Ignacio #716



alp



Fecha de informe	Mes de Septiembre
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	San Alberto Hurtado #3604
	

✓

Fecha de informe	Mes de Septiembre
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Camino a Melipilla con avenida los silos
	

✓