MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

OCTUBRE

INFORMES 2026

PLATABANDA

Durante el mes de OCTUBRE de 2026 se trabajó en el cometido **"Reparación de Platabanda: Realizar inspecciones y reparaciones periódicas en las platabandas de la comuna para prevenir deslizamientos y posibles daños a la infraestructura. Reforzar las platabandas identificadas como áreas críticas para garantizar su estabilidad.**

Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:


- Calle Río Ñuble
- Río Ñuble #1201
- Río Ñuble/ Pasaje Burdeos
- Brasilia #1021
- Río Aconcagua #523
- Segunda Avenida #857
- Cuarta Transversal/ Sede UCAM
- El Trébol/ Altura #821
- Fernando Muñoz Rojas/ Los Maizales

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico de las reparaciones señaladas

Waldo Botello Quintana

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO


Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Platabanda
Dirección	Calle río Ñuble




Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Platabanda
Dirección	Río Ñuble #1201




Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Platabanda
Dirección	Río ñuble con pasaje Burdeos

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Platabanda
Dirección	Brasilia 1021






Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Platabanda
Dirección	Río aconcagua #523




Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Platabanda
Dirección	Segunda Avenida #857




MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Platabanda
Dirección	Cuarta Transversal/ Sector UCAM





Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Platabanda
Dirección	El trébol/ Altura #821




Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Platabanda
Dirección	Fernando Muñoz Rojas con los maizales



