MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

OCTUBRE

INFORMES 2026

REDUCTORES DE VELOCIDAD

Durante el mes de OCTUBRE de 2026 se trabajó en el cometido **"Creación de base de datos de reductores de velocidad, el cual debe contar número de resalto por calles y avenidas, ubicación donde se encuentran, estado de conservación, a fin de realizar la reparación y cambio según corresponda, para la ejecución de este cometido, la comuna será dividida en sector poniente y oriente"**

Villa Alberto Hurtado (Sector Oriente):

- Santa María #1573
- Santa María #1477
- Baldomero Lillo #216
- Santa Isabel #1567
- Santa Isabel #1675

Villa Las Hortensias (Sector Poniente):

- Chaulin/ Esquina Camino a Melipilla
- Chaulin #89
- Chaulin #161
- Elqui #576
- Curanipe #133
- Curanipe #60
- Curanipe #20
- Curanipe/ Camino a Melipilla

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

- Coiron #3861
- Coiron #3365
- Altue #3776
- Altue #3848
- Huepil #0113
- Arauco #121
- Jahuel #126

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico con las direcciones del sector poniente y oriente.


Juan Farías Ortega

REDUCTORES DE VELOCIDAD SECTOR ORIENTE VILLA ALBERTO HURTADO				
DIRECCIÓN	CANTIDAD DE RESALTOS	ESTADO	PERNOS DE ANCLAJE	PINTURA
Santa María	2	REGULAR	N/A	FALTA PINTURA
Baldomero Lillo	1	REGULAR	N/A	FALTA PINTURA
Santa Isabel	2	REGULAR	N/A	FALTA PINTURA
TOTAL REDUCTORES	**5**			



REDUCTORES DE VELOCIDAD SECTOR PONIENTE VILLA LAS HORTENSIAS				
DIRECCIÓN	CANTIDAD DE RESALTOS	ESTADO	PERNOS DE ANCLAJE	PINTURA
Chaulin	3	REGULAR	N/A	FALTA PINTURA
Elqui	1	REGULAR	COMPLETO	N/A
Curanipe 1	2	BUEN ESTADO	N/A	BUEN ESTADO
Curanipe 2	2	BUEN ESTADO	COMPLETO	N/A
Coiron	2	BUEN ESTADO	N/A	BUEN ESTADO
Altue	2	BUEN ESTADO	N/A	BUEN ESTADO
Huepil	1	BUEN ESTADO	N/A	BUEN ESTADO
Arauco	1	BUEN ESTADO	N/A	BUEN ESTADO
Jahuel	1	BUEN ESTADO	0	N/A
TOTAL REDUCTORES	**15**			

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMA
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO


Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Santa María #1573

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Santa María #1477

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Baldomero Lillo #216


MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

DIMAO

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Santa Isabel #1567





Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Santa Isabel #1675





MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO


Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Chaulin/ Esquina Camino a Melipilla




Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Chaulin #89






Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de velocidad
Dirección	Chaulin #161





MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO


Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Elqui #576

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Curanipe #133





Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Curanipe #60





MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Curanipe #20

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Curanipe con Camino a Melipilla




Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Coiron #3861





MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

DIMAO

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO


Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Coiron #3365






Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Altue #3776






Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Altue #3848






MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Huepil #0113

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Arauco #121




Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reductores de Velocidad
Dirección	Jahuel #126