MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

OCTUBRE

# INFORMES 2026

## VEREDAS

Durante el mes de OCTUBRE de 2026 se trabajó en el cometido **"Reparación de Veredas en Tramos Pequeños: Identificar y reparar tramos pequeños de veredas que presenten daños o irregularidades, garantizando un entorno seguro para los peatones. Implementar medidas de accesibilidad universal en las áreas intervenidas para mejorar la movilidad peatonal"**

**Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:**

- Río Aconcagua/ El Canelo
- El Manzano/ Primera Transversal
- Estero Zapata #1761
- El Manzano/ Santa María
- El Manzano/ Santa Isabel
- El Trébol/ Los Zorzales
- Amapola/ Segunda Avenida

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico de las reparaciones señaladas

Antonio De La Cruz Leyton López

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

DIMAO

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

| | |
|---|---|
| Fecha de informe | Mes de Octubre |
| Cometido | Veredas |
| Dirección | Río Aconcagua con el canelo |






| | |
|---|---|
| Fecha de informe | Mes de Octubre |
| Cometido | Veredas |
| Dirección | El Manzano con primera transversal |





| | |
|---|---|
| Fecha de informe | Mes de Octubre |
| Cometido | Veredas |
| Dirección | Estero Zapata #1761 |




MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

| | |
|---|---|
| Fecha de informe | Mes de Octubre |
| Cometido | Veredas |
| Dirección | El Manzano con santa María |



| | |
|---|---|
| Fecha de informe | Mes de Octubre |
| Cometido | Veredas |
| Dirección | El Manzano con santa Isabel |



| | |
|---|---|
| Fecha de informe | Mes de Octubre |
| Cometido | Veredas |
| Dirección | El trébol con los sorzales |



MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

DIMAO

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

| | |
|---|---|
| Fecha de informe | Mes de Octubre |
| Cometido | Veredas |
| Dirección | Amapola con segunda avenida |

