MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

OCTUBRE

INFORMES 2026

BACHEO

Durante el mes de OCTUBRE de 2026 se trabajó en el cometido **"Bacheo superficial de Avenidas, calles y pasajes: identificar los baches, evaluar su profundidad, tamaño, realizar limpieza del área, retiro de asfalto dañado y colocar capa de asfalto nuevo y compactar, para mantener la infraestructura vial en buen estado y garantizar la seguridad de conductores y peatones"**

Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:


- Río Ñuble/ Pasaje Toulouse
- Río Ñuble #1241
- Quito/ Villa Betania
- Tercera Avenida/ Cuarta Transversal
- Tercera Avenida #1791
- Primera Transversal/ Entre Segunda y Tercera Avenida
- La Pirámide/ 18 De Septiembre
- San Ignacio/ Fernando Santiván
- San Francisco de Borja #101
- La Pirámide/ Santa Marta
- San Ignacio/ El Roble
- Avenida Los Silos/ Brasilia

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico de las reparaciones señaladas



Italo Ponce Puga

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMA
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Bacheo
Dirección	Río Ñuble con pasaje Toulouse

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Bacheo
Dirección	Río Ñuble #1241





Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Bacheo
Dirección	Quito/ Villa Betania





MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO


Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Bacheo
Dirección	Tercera avenida con cuarta transversal




Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Bacheo
Dirección	Tercera avenida #1791

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Bacheo
Dirección	Primera transversal entre segunda y tercera avenida




MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO



DIMAO

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Bacheo
Dirección	La pirámide con 18 de Septiembre




Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Bacheo
Dirección	San Ignacio con Fernando Santiván


Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Bacheo
Dirección	San Francisco de Borja #101





MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

DIMAO


DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Bacheo
Dirección	La Pirámide con santa Marta





Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Bacheo
Dirección	San Ignacio con el roble

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Bacheo
Dirección	Avenida Los Silos con Brasilia



