DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

OCTUBRE

INFORMES 2026

VALLAS

Durante el mes de OCTUBRE de 2026 se trabajó en el cometido **"Reparación, reposición y aplicación de pintura de todas las vallas existentes en la comuna, identificando su ubicación, estado y necesidades de mantenimiento. Este registro permitirá planificar de forma ordenada las intervenciones y priorizar aquellas zonas más deterioradas o de mayor tránsito"**

Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:

- El Manzano/ Segunda Transversal
- El Trébol #611
- El Trébol #794
- Luis Pasteur #182
- San Ignacio/ Paso Bajo Nivel
- Camino San Alberto Hurtado #2540
- Avenida Los Silos/ El Roble

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico de las reparaciones señaladas.

Jason Ramírez Ramírez

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	El Manzano con segunda transversal





Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	El Trébol #611





Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	El Trébol #794





MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	Luis Pasteur #182 ✓







Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	San Ignacio paso bajo nivel ✓








Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Camino San Alberto Hurtado #2540 ✓





MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	Avenida los silos con el roble

