03

DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

OCTUBRE

INFORMES 2026

VALLAS

Durante el mes de OCTUBRE de 2026 se trabajó en el cometido **"Reparación, reposición y aplicación de pintura de todas las vallas existentes en la comuna, identificando su ubicación, estado y necesidades de mantenimiento. Este registro permitirá planificar de forma ordenada las intervenciones y priorizar aquellas zonas más deterioradas o de mayor tránsito"**

Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:

- El Manzano/ Segunda Transversal
- El Trébol #611
- El Trébol #794
- Luis Pasteur #182
- San Ignacio/ Paso Bajo Nivel
- Camino San Alberto Hurtado #2540
- Avenida Los Silos/ El Roble

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotográfico de las reparaciones señaladas.

Ángel Tello Dodieri

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	El Manzano con segunda transversal





Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	El Trébol #611





Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	El Trébol #794





MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	Luis Pasteur #182






Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	San Ignacio paso bajo nivel








Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Camino San Alberto Hurtado #2540





MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIMAO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Fecha de informe	Mes de Octubre
Cometido	Reparación de Vallas
Dirección	Avenida los silos con el roble

