Municipalidad de Padre Hurtado

Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato

Informe mensual Octubre 2026

Alan Ulloa Ulloa

DIMAO
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato

Respecto a las funciones establecidas por el contrato honorario entre la municipalidad de Padre Hurtado, DIMAO y mi persona, informo respecto al cometido.

Cometido: Elaboración de catastro de parque lumínico de la comuna, se debe contemplar cantidad de luminarias instaladas en calles, pasajes y avenidas, modelo instalado, además se debe contemplar en catastro las luminarias estilo colonial.

Se realizó levantamiento en los siguientes sectores o calles: Parque Aconcagua II

Se adjunta planilla con un total de 118 puntos de iluminación catastrados, se desglosan de la siguiente manera:

- Calle Observatorio Alma (24)
- Pasaje Observatorio La Silla (4)
- Pasaje Observatorio Andino (4)
- Pasaje Observatorio Nacional (4)
- Pasaje Observatorio Alarkapin (4)
- Av. Segunda Transversal Norte (10)
- Av. Segunda Transversal Sur(16)
- Pasaje Observatorio Gemini (4)
- Pasaje Observatorio Yepun (4)
- Pasaje Observatorio Cruz del Sur (3)
- Pasaje Observatorio Mamalluca (3)
- Av. Los Silos (3)
- Calle Observatorio Paranal (8)
- Pasaje Observatorio Tololo (5)
- Área Verde 2 (10)
- Área Verde 3 (3)
- Área Verde 5 (1)
- Multicancha (8)

- Luminarias Ornamentales 14 unidades
- Luminarias Viales 96 unidades
- Luminarias Proyectores de Área 8 unidades


DIMAO
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato

Ubicación




DIMAO
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato

Distribución




Av. Segunda Transversal Norte
Pasaje Observatorio Gemini
Pasaje Observatorio Yepun
Pasaje Observatorio Cruz del Sur
Pasaje Observatorio Mamalluca
Av. Los Silos
Calle Observatorio Paranal
Pasaje Observatorio Tololo
Área Verde 3
Multicancha

DIMAO
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato




Calle Observatorio Alma
Pasaje Observatorio La Silla
Pasaje Observatorio Andino
Pasaje Observatorio Nacional
Pasaje Observatorio Alarkapin
Av. Segunda Transversal Sur

DIMAO
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato



Calle Observatorio Alma
Av. Segunda Transversal Sur
Área Verde 5


DIMAO
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato




- Área Verde 2

DIMAO
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato

Fotografías de la inspección diurna






DIMAO
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato






DIMAO
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato



DIMAO
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato

Fotografías de la inspección Nocturna





DIMAO
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato

